

## Důležité pokyny k přebírání skleněných skleníků

### Osobní odběr na některé z našich poboček

Nejjednodušší způsob odvozu. Potřebujete pouze přívěsný vozík. Upozorňujeme na vysokou hmotnost skla, z tohoto důvodu zkontrolujte předem povolenou nosnost vozíku.

### Balení skleněných výplní

Skleněné výplně jsou pečlivě zabalené v dřevěné bedně. Upozorňujeme na vysokou hmotnost – až 450 kg.

### Přebírání zboží od dopravce

Na složení prosím zajistěte přítomnost min 2 osob pro případ, že bude nutné bednu rozebrat přímo na vozidle a odnést jednotlivé skleněné výplně.

Pokud je obal zásilky viditelně poškozený, tak s řidičem ihned sepište zápis o poškození zásilky a rozsah a způsob poškození obalu **co nejpřesněji popište** (obecný zápis, že je zásilka poškozena nestačí) a pokud možno poškozenou zásilku **vyfoťte** (např. na mobil). Pak zásilku **převzmete** a neprodleně nás kontaktujte.

**I v případě zjevně rozbitého skla zásilku převzmete** a s řidičem ihned sepište zápis o poškození zásilky s maximálně možným přesným popisem poškození. Poté nás neprodleně kontaktujte.

### Velmi důležité:

Pokud s řidičem nespíšete zápis o poškození zásilky, pak je vysoká pravděpodobnost zamítnutí reklamace dopravcem.

[www.lanitplast.cz](http://www.lanitplast.cz)

---

#### Praha

Hlavní 809  
251 68 Sulice - Hlubočinka  
tel.: 251 562 736  
praha@lanitplast.cz

#### Olomouc

Hamerská 19  
772 06 Olomouc  
tel.: 585 312 199  
olomouc@lanitplast.cz